




コンクリート付着物の異物分析・



※建物の基礎・壁面の異物を調査※

コンクリートの表面には劣化や損傷によってさまざまな物質が付着/析出します。これらは建物の景観を損なうだけでなく強度や耐久年数に影響する可能性もあります。

特に土壌地盤と接する形で打設されたコンクリートの表面に は写真のような**綿のようなフカフカした異物**が見られる 場合が有ります。




こうした異物に対し**複数種類の分析(EPMA,XRD,etc)**を用いて、化学的根拠を基に<mark>異物の正体を究明します</mark>。



→ コンクリート付着物の異物分析



※建物の基礎・壁面の異物を調査※



SEM/EPMA

異物の形状と構成元素を分析

検出元素	構成比率(w%)
炭素(C)	1.9
酸素(0)	36.7
ナトリウム(Na)	42.4
	19.0


XRD

化合形態を同定



Thenardite

Na₂SO₄ 硫酸ナトリウム



考察

分析結果から、異物の**主成分は、硫酸ナトリウム**であることがわかりました。異物が見いだされた現場の状況から、異物の起源は、**硫酸塩土壌由来**であり、コンクリートの劣化による割れを伝わって析出したものであると推測されました。

当社は、上記以外の様々な異物分析に対応し、数多くの実績があります。ご依頼の際は、下記までお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

株式会社 分析センター URL https://www.analysis.co.jp/
材料評価事業部 〒131-0032 東京都墨田区東向島1丁目12番2号
TEL 03-3616-1612 FAX 03-3616-1615

会社HP





