


◆ フローリング材の変質原因調査 ◆

§ 床暖房設備を備えた住宅において、フローリング材が局所的に変形する現象が確認されました。設備の不具合が関与している可能性が示唆されたため、現場調査を実施しました。

現場見分結果

現場見分の結果、フローリング材に反り返りが確認され(写真左)、その部分を剥離したところ、内部の断熱材が黄色に変色していました(写真右)。また、同箇所からはアンモニア臭も確認されました。

反り返っていたフローリング材





フローリング材の剥離状況



フローリング材を持ち帰り、尿の存在を検討するための「尿班試験」を実施

検査結果



結果：陽性

ろ紙に転写して呈色試薬を噴霧 → 桃色の呈色が見られ、「陽性」と判定

フローリング材の変質は床暖房設備の不具合ではなく、
ペットを飼育していることから、その関与を示唆

§ 弊社は、このような現場調査について豊富な経験・実績がございますので、お気軽にご相談下さい。高い技術力で信頼できる結果をご提供します。

お問い合わせ先

株式会社 分析センター URL <https://www.analysis.co.jp/>

材料評価事業部 〒131-0032 東京都墨田区東向島1丁目12番2号
 TEL 03-3616-1612 FAX 03-3616-1615

会社HP

分析無料ご相談



Investigation into the cause of
 Deterioration of Flooring